



# MONTAGEANWEISUNG LEO2 LED ARBEITSPLATZLEUCHTE

**OMPEO**  
LED LEUCHTENMANUFAKTUR


- 1.** Alle im Karton befindlichen Teile auspacken und vom Verpackungsmaterial trennen.




- 2.** Aufstecken und befestigen der Leuchte auf eine Akustikwand durch Anpassung und Fixierung der Klemmen im Bereich von 27-52mm



- 3.** Kabel verbinden + Netzteil einstecken



- 4.** Gestensteuerung  
Ein- und Ausschalten und stufenlos dimmen



OMPEO  
LED LEUCHTENMANUFAKTUR  
Andreas Zellmann  
Blumenhof 14  
info@ompeo.com  
www.ompeo.com